

UIMARANTAPROFIILI

Murskan uimala

1 YHTEYSTIEDOT

- 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot
Ypäjän kunta, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä
puh. 02 7626 500
- 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot
Ypäjän kunta, vapaa-aikatoimi
Perttulantie 20, 32100 Ypäjä
puh. 02 7626 500
kunta@ypaja.fi
- 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä
Ympäristöterveysasema
Haudankorvankatu 2
30300 Forssa
03 4191 2916
terveysvalvonta@fstky.fi
- 1.4 Tutkivan laboratorion yhteystiedot
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. laboratorio
Kutalantie 5
13210 Hämeenlinna

2. MAANTIETEELLINEN SIJAINTI

- 2.1 Uimarannan nimi
Murskan uimaranta
- 2.2 Uimarannan lyhyt nimi
Murskan uimaranta
- 2.3 ID-tunnus
- 2.4 Osoitetiedot
Turuntie 387, 32100 Ypäjä
- 2.5 Koordinaatit
- 2.6 Kartta
- 2.7 Valokuvat



3. UIMARANNAN KUVAUS

3.1 Vesityyppi

Kirkasvetinen, pieni pohjavesilampi

3.2 Rantatyyppi

Lasten uimarannan alue loivasti syvenevä, matala hiekkapohjainen ranta.

Muualta jyrkästi syvenevä. Ei vesikasveja

3.3 Rantavyöhykkeen ja lähiympäristön kuvaus

Ranta-alue Lasten uimarannan osalta hiekka ja nurmialuetta, muilta osin kalliota. Lammen toisessa päässä, kallion päällä on kesäkioski.

3.4 Veden syvyyden vaihtelut

Lasten uimarannan osalta loivasti syvenevä. Muu osa lammesta jyrkästi syvenevä.

3.5 Uimarannan pohjan laatu

Hiekka- ja kivipohja

3.6 Uimarannan varustetaso

Pukukopit N/M

Pelastusrengas

Jäteastia

Lapsille sopiva leikkipaikka

Parkkipaikka
Lentopallokenttä
Kesäkioski
Hyppylaituri
Parkkipaikka

3.7 Uimareiden määrä

Normaali määrä 40 henkilöä/päivä
Ruuhkaiset päivät 80 henkilöä/päivä

3.8 Uimavalvonta

Ei valvontaa

4. SIJAINIVESISISTÖ

4.1 Vesistön nimi

Murskan uimala

4.2 Vesistöalue

4.3 Vesienhoitoalue

VHA3 Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue

4.4 Biologiset ja kemialliset ominaisuudet

Näkösyvyys (m)

Sameus (FTU)

pH

Chl-a (mg/m³)

kok.P (mg/m³)

kok.N (mg/m³)

4.5 Hydrologiset ominaisuudet

Viipymä

Ei tiedossa; hidas viipymä – lammessa ei tulo- eikä lähtöpuroja

Veden korkeus

Pinnankorkeuden vaihtelu pientä

Virtaama

Ei virtaamaa

Yhteys pohjaveteen

4.6 Pintavesien leväseuranta

5. UIMAVEDEN LAATU

5.1 Uimaveden laadun seurantakohdan sijainti

Uimaranta

5.1.1 Näytteenottotiheys uimakautena

Kolme kertaa kesässä

5.1.2 Edellisten uimakausien tulokset ja uimavesien laatuluokat

Uimaranta	Päivämäärä	E.coli MPN/100 ml	Suolistoperäiset enterokokit pmyl/100 ml	Sinilevien esiintyminen Aistinvarainen havainto
Murskan uimala	29.7.2008	1	0	0
	2.6.2009	2	9	0

30.6.2009	4	1	0
2.6.2010	1	1	0
30.6.2010	1	1	0
28.7.2010	6	11	

Raja-arvot sisämaassa E.coli < 1000 MNP/100 ml, enterokokit < 400 pmy/100 ml
Aistinvarainen sinilevähavainto; 0 = ei havaittu sinileviä, 1 = levää vähän, 2 = levää runsaasti, 3 = levää erittäin runsaasti

5.1.3 Edellisten uimakausien aikana tehdyt havainnot ja toteutetut toimenpiteet
Uimavesi on täyttänyt uimavedelle asetetut laatuvaatimukset
uimakausina 2008 ,2009 ja 2010

5.2 Syanobakteerien (sinilevä) esiintyminen

5.2.1 Esiintymisen havainnot edeltävinä uimakausina/toimenpiteet
Ei havaintoja sinilevien massaesiintymisistä

5.2.2 Arvio olosuhteista syanobakteerien esiintymiseen
Pitkien lämpimien kausien aikana saattaa esiintyä

5.2.3 Lajistotutkimukset
Ei lajistotutkimuksia

5.3 Sääilmiöiden vaikutukset uimaveden laatuun
Uimalampi ei ole herkkä sääilmiöiden aiheuttamille muutoksille.
Alkukesällä havupuiden kukinta voi aiheuttaa siitepölyn kertymistä
lautoiksi veden pinnalle.

6 KUORMITUSLÄHTEET

6.1 Jätevesiverkostot
Uimarannan läheisyydessä ei ole jätevesiverkostoja.

6.2 Hulevesijärjestelmät
Ei hulevesijärjestelmiä

6.3 Muut pintaveteen vaikuttavat pintavedet
Murskan uimalaan ei laske virtavesiä.

6.4 Maatalous
Valuma-alueella ei ole maatalousmaata.

6.5 Teollisuus
Valuma-alueella ei ole teollisuustoimintaa

6.6 Satama, vene-, maantie- ja raideliikenne
Ei vesiliikennettä 10 tien liikennemelu ulottuu uimarantaan

6.7 Eläimet, vesilinnut
Alueella ei säännöllisesti pesi/ruokaile vesilintuja

7. LYHYTKESTOISET SAASTUMISTILANTEET

7.1 Arviot lyhytkestoisen saastumisen luonteesta, syistä, esiintymistiheydestä ja
kestosta

Ei havaittuja lyhytkestoisia saastumistilanteita

7.2 Lyhytkestoisen saastumisen vuoksi toteutetut hallintatoimenpiteet ja aikataulusyiden poistamiseksi

Ei toimenpiteitä

7.3 Toimenpiteistä vastaavien viranomaisten yhteystiedot

Ypäjän kunta, ympäristönsuojelu
Perttulantie 20, 32100 Ypäjä
02 7626 500
kunta@ypaja.fi

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä
Ympäristöterveysasema
Haudankorvankatu 2
30300 Forssa
03 4191 2916
terveysvalvonta@fstky.fi

8. UIMAVESIPROFIILIN LAATIMISAJANKOHTA JA TARKISTAMISEN AJANKOHTA

8.1 Uimavesiprofiilin laatimisen ajankohta

Laadittu syyskuussa 2010

8.2 Uimavesiprofiilin tarkistamisen ajan kohta

Ensimmäinen uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta määräytyy ensimmäisestä uimavesiluokasta uimakauden 2011 jälkeen.