

# UIMARANTAPROFIILI

Piilikankaan uimala

## 1 YHTEYSTIEDOT

- 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot  
Ypäjän kunta, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä  
puh. 02 7626 500
- 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot  
Ypäjän kunta, vapaa-aikatoimi  
Perttulantie 20, 32100 Ypäjä  
puh. 02 7626 500  
[kunta@ypaja.fi](mailto:kunta@ypaja.fi)
- 1.3 Uimarantaa valvova viranomaisen ja yhteystiedot  
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä  
Ympäristöterveysasema  
Haudankorvankatu 2  
30300 Forssa  
03 4191 2916  
[terveysvalvonta@fstky.fi](mailto:terveysvalvonta@fstky.fi)
- 1.4 Tutkivan laboratorion yhteystiedot  
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. laboratorio  
Kutalantie 5  
13210 Hämeenlinna

## 2. MAANTIETEELLINEN SIJAINTI

- 2.1 Uimarannan nimi  
Piilikankaan uimaranta
- 2.2 Uimarannan lyhyt nimi  
Piilikankaan uimala
- 2.3 ID-tunnus
- 2.4 Osoitetiedot  
Koskentie 678 (maantie nro. 2805), 32100 Ypäjä
- 2.5 Koordinaatit
- 2.6 Kartta
- 2.7 Valokuvat



### 3. UIMARANNAN KUVAUS

#### 3.1 Vesityyppi

Sameahko, pieni pohjavesilampi

#### 3.2 Rantatyyppi

Uimarannan alue loivasti syvenevä, matala hiekkapohjainen ranta.  
Jonkin verran vesikasvillisuutta

#### 3.3 Rantavyöhykkeen ja lähiympäristön kuvaus

Ranta-alue hiekkaista harjumaastoa. Lammen toisessa päässä MTK  
Lounais-Hämeen omistama Tuottajien tupa, jossa talvisin  
avantuintipaikka

#### 3.4 Veden syvyyden vaihtelut

Uimarannan osalta matala. Lammen Tuottajien tuvan pää jyrkästi  
syvenevä hieman syvempi (keskimäärin n. 2 m)

#### 3.5 Uimarannan pohjan laatu

Hiekkapohja

#### 3.6 Uimarannan varustetaso

Pukukopit N/M

Pelastusrengas

Jäteastia

Lapsille sopiva leikkipaikka

Parkkipaikka

- 3.7 Uimareiden määrä  
 Normaali määrä 20 henkilöä/päivä  
 Ruuhkaiset päivät 50 henkilöä/päivä
- 3.8 Uimavalvonta  
 Ei valvontaa

#### 4. SIJAINIVESISTÖ

- 4.1 Vesistön nimi  
 Piilikankaan uimala
- 4.2 Vesistöalue
- 4.3 Vesienhoitoalue  
 VHA3 Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue
- 4.4 Biologiset ja kemialliset ominaisuudet  
 Näkösyvyys (m)  
 Sameus (FTU)  
 pH  
 Chl-a (mg/m<sup>3</sup>)  
 kok.P (mg/m<sup>3</sup>)  
 kok.N (mg/m<sup>3</sup>)
- 4.5 Hydrologiset ominaisuudet  
 Viipymä  
 Ei tiedossa; hidas viipymä – lammessa ei tulo- eikä lähtöpuroja  
 Veden korkeus  
 Pinnankorkeuden vaihtelu pientä  
 Virtaama  
 Ei virtaamaa  
 Yhteys pohjaveteen
- 4.6 Pintavesien leväseuranta

#### 5. UIMAVEDEN LAATU

- 5.1 Uimaveden laadun seurantakohdan sijainti  
 Uimaranta
- 5.1.1 Näytteenottiheys uimakautena  
 Kolme kertaa kesässä
- 5.1.2 Edellisten uimakausien tulokset ja uimavesien laatuluokat

Uimaranta	Päivämäärä	E.coli MPN/100 ml	Suolistoperäiset enterokokit pmyl/100 ml	Sinilevien esiintyminen Aistinvarainen havainto
Piilikankaan uimala	3.6.2008	1	3	
	1.7.2008	0	1	
	29.7.2008	0	0	0
	2.6.2009	1	0	0
	30.6.2009	4	1	0
	5.8.2009	0	60	0
	2.6.2010	1	1	0
	30.6.2010	2	1	0
	28.7.2010	2	22	

Raja-arvot sisämaassa E.coli < 1000 MNP/100 ml, enterokokit < 400 pmy/100 ml

Aistinvarainen sinilevähavainto; 0 = ei havaittu sinileviä, 1 = levää vähän, 2 = levää runsaasti, 3 = levää erittäin runsaasti

- 5.1.3 Edellisten uimakausien aikana tehdyt havainnot ja toteutetut toimenpiteet  
Uimavesi on täyttänyt uimavedelle asetetut laatuvaatimukset uimakausina 2008 ja 2009. Vuonna 2010 heinäkuun lopulla havainto järvisyyhystä, jonka vuoksi uimareita on varoitettu asiasta.
- 5.2 Syanobakteerien (sinilevä) esiintyminen
  - 5.2.1 Esiintymisen havainnot edeltävinä uimakausina/toimenpiteet  
Ei havaintoja sinilevien massaesiintymisistä
  - 5.2.2 Arvio olosuhteista syanobakteerien esiintymiseen  
Pitkien lämpimien kausien aikana saattaa esiintyä
  - 5.2.3 Lajistotutkimukset  
Ei lajistotutkimuksia
- 5.3 Sääilmiöiden vaikutukset uimaveden laatuun  
Uimalampi ei ole herkkä sääilmiöiden aiheuttamille muutoksille. Alkukesällä havupuiden kukinta voi aiheuttaa siitepölyn kertymistä lautoiksi veden pinnalle.

## 6 KUORMITUSLÄHTEET

- 6.1 Jätevesiverkostot  
Uimarannan läheisyydessä vain Tuottajien tuvan jätevesiverkosto.
- 6.2 Hulevesijärjestelmät  
Tuottajien tuvan hulevedet
- 6.3 Muut pintaveteen vaikuttavat pintavedet  
Piilikankaan uimalaan ei laske virtavesiä.
- 6.4 Maatalous  
Valuma-alueella ei ole maatalousmaata.
- 6.5 Teollisuus  
Valuma-alueella ei ole teollisuustoimintaa
- 6.6 Satama, vene-, maantie- ja raideliikenne  
Ei vesiliikennettä Maantien 2805 liikennemelu ulottuu jossain määrin uimarantaan
- 6.7 Eläimet, vesilinnut  
Alueella ei säännöllisesti pesi/ruokaile vesilintuja

## 7. LYHYTKESTOISET SAASTUMISTILANTEET

- 7.1 Arviot lyhytkestoisen saastumisen luonteesta, syistä, esiintymistiheydestä ja kestosta  
Ei havaittuja lyhytkestoisia saastumistilanteita
- 7.2 Lyhytkestoisen saastumisen vuoksi toteutetut hallintatoimenpiteet ja aikataulusyiden poistamiseksi  
Ei toimenpiteitä

### 7.3 Toimenpiteistä vastaavien viranomaisten yhteystiedot

Ypäjän kunta, ympäristönsuojelu  
Perttulantie 20, 32100 Ypäjä  
02 7626 500  
[kunta@ypaja.fi](mailto:kunta@ypaja.fi)

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä  
Ympäristöterveysasema  
Haudankorvankatu 2  
30300 Forssa  
03 4191 2916  
[terveysvalvonta@fstky.fi](mailto:terveysvalvonta@fstky.fi)

## 8. UIMAVESIPROFIILIN LAATIMISAJANKOHTA JA TARKISTAMISEN AJANKOHTA

### 8.1 Uimavesiprofiilin laatimisen ajankohta

Laadittu syyskuussa 2010

### 8.2 Uimavesiprofiilin tarkistamisen ajan kohta

Ensimmäinen uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta määräytyy ensimmäisestä uimavesiluokasta uimakauden 2011 jälkeen