

**UIMARANTAPROFIILI
KUUMAN UIMAPAIKKA**



1. YHTEYSTIEDOT

1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot

Jänhijoen-Latovainion kylien yhteisalue

Yhteyshenkilö:

Jukka Heikkilä

Keskuskatu 12

31600 Jokioinen

Puh: 03-4241621

1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot

Jokioisten kunta, tekninen osasto,

Keskuskatu 29A, 31600 Jokioinen

Puh. 03-41821

jokioisten.kunta@jokioinen.fi

1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä

Ympäristöterveysasema

Haudankorvankatu 2

30300 Forssa

03-41912916

terveysvalvonta@fstky.fi

1.4 Tutkivan laboratorion yhteystiedot

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.laboratorio

Kutalantie 5

13210 Hämeenlinna

2. Maantieteellinen sijainti

2.1 Uimarannan nimi

Kuuman uimapaikka

2.2 Uimarannan lyhyt nimi

Kuuman uimapaikka


2.3 ID-tunnus

2.4 Osoitetiedot

Kankaantie 54, 31620 Latovainio

2.5 Koordinaatit

2.6 Kartta



2.7 Valokuvat



3. UIMARANNAN KUVAUS

3.1 Vesityyppi

Pohjavesi lammikko
Melko kirkasvetinen

3.2 Rantatyyppi

Loivasti syvenevä osittain sorapohjainen ranta.

3.3 Rantavyöhykkeen ja lähiympäristön kuvaus

Ranta-alue hiekka-alueita, rajoittuu soranotto alueisiin sekä paikallistie nro 13569

3.4 Veden syvyyden vaihtelut

Ranta syvenee melko loivasti, soveltuu uimataidottomille

3.5 Uimarannan pohjan laatu

Rakennetulla osalla hiekkapohja, muuten savipohja

3.6 Uimarannan varustelutaso

Pukukopit N/M

Käymälä N/M

Pelastusrengas

Roska-astioita

Parkkipaikka

Laituri

Grillikatos

Tiedotetaulu

Puuvaja

3.7 Uimareiden määrä (arvio)

Alle 40 kpl/vrk

3.8 Uimavalvonta

Ei valvontaa

4. SIJANTIVESISTÖ

4.1 Järven/Joen nimi

-

4.2 Vesistöalue

-

4.3 Vesienhoitoalue

Latovainion I-luokan pohjavesialue 0416951

4.4 Biologiset ja kemialliset ominaisuudet

4.5 Hydrologiset ominaisuudet

Viipymä

Ei tiedossa

Veden korkeus
Ei tiedossa

Virtaama
Ei tiedossa

Sadanta
Ei tiedossa

Yhteys pohjaveteen ja muihin vesistöihin
Yhteys Latovainion pohjavesialueeseen

4.6 Pintavesien leväseuranta

5. UIMAVEDEN LAATU

5.1 Uimaveden laadun seurantakohteiden sijainti Uimarannan laituri

5.1.1 Näytteenottotiheys uimakautena Kolme kertaa kesässä

5.1.2 Edellisten uimakausien tulokset ja uimavesien laatuluokat

Uimaranta:	Päivämäärä	E.coli MPN/100 ml	Suolistoperäiset enterokokit pmy/100ml	Sinilevien esiintyminen Aistinvarainen havainto
Kuuma				
	27.7.2010	9	19	0
	29.6.2010	<1	<1	0
	1.6.2010	7	1	0
	4.8.2009	1	2	0
	1.7.2009	8	0	0
	3.6.2009	23	1	0

Raja-arvot sisämaassa E.coli < 1000 MPN/100ml, enterokokit < 400 pmy/100ml

Aistinvarainen sinilevähavainto: 0= ei havaittu sinileviä, 1= levää vähän, 2= levää runsaasti, 3= levää erittäin runsaasti

5.1.3 Edellisten uimakausien aikana tehdyt havainnot ja toteutetut toimenpiteet

Uimavesi on täyttänyt uimavedelle asetetut laatuvaatimukset uimakausina 2009 ja 2010.

5.2 Syanobakteerien (sinilevä) esiintyminen

5.2.1 Esiintymisen havainnot edeltävinä uimakausina/toimenpiteet

Vuonna 1998 voimakas sinileväesiintymä

5.2.2 Arvio olosuhteista syanobakteerien esiintymiseen

Vuoden 1998 esiintymä on todennäköisesti johtunut pohjalietteen suuresta kokonaisfosforimäärästä (Turun yliopisto: Latovainion pohjavesialueen suo-
jelu- ja jälkihoitosuunnitelma 1999).

Uimalammikko ruopattu alueen omistajan toimesta ainakin vuosina 2000, 2004 ja 2008.

5.2.3 Lajistotutkimus

Ei tiedossa

5.3 Sääilmiöiden vaikutukset uimaveden laatuun

Ei tiedossa

6 . KUORMITUSLÄHTEET

6.1 Jätevesiverkostot

-

6.2 Hulevesijärjestelmät

-

6.3 Muut uimaveteen vaikuttavat pintavedet

Ei tiedossa

6.4 Maatalous

-

6.5 Teollisuus

-

6.6 Satama, vene-, maantie- ja raideliikenne

Ei vesiliikennettä. Paikallistietä kulkevat polttoaine- ja maatalouskemikaalien kuljetukset yksityisille tiloille aiheuttavat riskin ko.pohjavesialueelle.

6.7 Eläimet, vesilinnut

Alueella ei säännöllisesti pesi/ruokaile vesilintuja

7. LYHYTKESTOISET SAASTUMISTILANTEET

7.1 Arviot lyhytkestoisen saastumisen luonteesta, syistä, esiintymistiheydestä ja kestosta

7.2 Lyhytkestoisen saastumisen vuoksi toteutetut hallintatoimenpiteet ja aikataulu syiden poistamiseksi

7.3 Toimenpiteistä vastaavien viranomaisten yhteystiedot

Jokioisten kunta, tekninen osasto,
Keskuskatu 29A, 31600 Jokioinen
Puh. 03-41821
jokioisten.kunta@jokioinen.fi

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä
Ympäristöterveysasema
Haudankorvankatu 2
30300 Forssa
03-41912916
terveysvalvonta@fstky.fi

8. UIMAVESIPROFIILIN LAATIMISEN AJANKOHTA JA TARKISTAMISEN AJANKOHTA

8.1 Uimavesiprofiilin laatimisen ajankohta

Tämä uimavesiprofiili on laadittu helmikuussa 2011.

8.2 Uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta

Ensimmäinen uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta määräytyy ensimmäisestä uimavesiluokasta uimakauden 2011 jälkeen.