


1. YHTEYSTIEDOT

1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot	Forssan kaupunki Kirjaamo, Turuntie 18, 30100 Forssa kirjaamo@forssa.fi (03) 41 411
1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot	Forssan kaupunki Tekninen virasto, Turuntie 18, 30100 Forssa kirjaamo@forssa.fi (03) 41 411
1.3 Uimarantaa valvova viranomaisen ja yhteystiedot	Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Ympäristöterveysasema Haudankorvankatu 2 30300 Forssa (03) 4191 2916 terveysvalvonta@fstky.fi
1.4 Näytteet tutkiva laboratorio ja yhteystiedot	Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. laboratorio Kutalantie 5 13210 Hämeenlinna
1.5 Vesi- ja viemärilaitos ja yhteystiedot	Forssan vesihuoltoliikelaitos Talsoilankatu 18 30420 Forssa (03) 41 411

2. MAANTIETEELLINEN SIJAINTI

2.1 Uimarannan nimi	Linikkalanlammin lastenallas
2.2 Uimarannan lyhyt nimi	Linikkalan lastenallas
2.3 Uimarannan ID-tunnus	----
2.4 Osoitetiedot	Nummilähteenkatu 8 30100 Forssa
2.5 Koordinaatit (ETRS-GK24)	Pohjoinen Itä 316967.080 8525597.054

2.6 Kartta



2.7 Valokuvat



3. UIMARANNAN KUVAUS

3.1 Vesityyppi	Vähähumuksinen.
3.2 Rantatyyppi	Hiekkaranta. Ei vesikasvillisuutta.
3.3 Rantavyöhykkeen ja lähiympäristön kuvaus	Pyöreä allas, jonka halkaisija noin 30 m, hiekkapohjainen ranta
3.4 Veden syvyyden vaihtelut	Altaan syvyys vaihtelee 0 – 0,7 m välillä Ranta on matala
3.5 Uimarannan pohjan laatu	Hiekkapohja Hiekka vaihdetaan joka kevät
3.6 Uimarannan varustelutaso	Lastenallas Lasten leikkipaikka Pukukopit M/N Pelustusrengas Kesäkioski Beach Volley-kenttä Saunat WC:t Uimavalvojan tuoli Roskikset Penkkejä Paikoitusalue Retkeilypolkuja
3.7 Uimareiden määrä (arvio)	n. 50 kpl/vrk
3.8 Uimavalvonta	Kyllä uimakaudella 15.6. – 31.8. tarvittaessa päivittäin määrätyn ajan.

4. SIJAINIVESISTÖ

4.1 Järven / joen nimi	Linikkalanlammin lastenallas
4.2 Vesistöalue	35.923 Jokioisen a
4.3 Vesienhoitoalue	Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren v.hoitoalue

4.4 Hydrologiset ominaisuudet	Pinta-ala: 700 m ² Veden viipymä: ei määritelty Veden korkeus: ei määritelty Virtaama: vesi pumpataan Linikkalanlammista koko uimakauden ajan Sadanta: 1991-2005: 660 mm/a Valunta: puro Linikkalanlammiin Yhteys pohjaveteen ja muihin vesistöihin: Allas sijaitsee Vieremän (0406101)I-luokan pohjavesialueen varsinaisella muodostumisalueella.
4.5. Pintavesien leväseuranta	Aistinvarainen leväseuranta vesinäytteidenoton yhteydessä Aistinvarainen sinilevähavainto: 0= ei havaittu sinileviä, 1= levää vähän, 2= levää runsaasti, 3= levää erittäin runsaasti

4.6. Biologiset ja kemialliset ominaisuudet

Näytteenotto:	
Näkösyyvyys	
	Min Max
Sameus (FNU) pH Klorofylli-a (µg/l) Kokonaisfosfori (µg/l) Kokonaistyyppi (µg/l)	

5. UIMAVEDEN LAATU

5.1 Uimaveden laadun seurantakohdan sijainti	keskeltä allasta																																																					
5.2 Näytteenottiheys	4 kertaa vuodessa																																																					
5.3 Uimaveden laadun aistinvarainen arviointi	4 kertaa vuodessa																																																					
5.4 Edellisten uimakausien tulokset	Raja-arvot sisämaassa E. coli < 1000 MNP/100 ml, enterokokit < 400 pmy/100 ml <table border="1" data-bbox="638 1624 1501 1848"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Näyte</th> <th colspan="2">v. 2007</th> <th colspan="2">v. 2008</th> <th colspan="2">v. 2009</th> <th colspan="2">v. 2010</th> </tr> <tr> <th>E.coli</th> <th>Enterok.</th> <th>E.coli</th> <th>Enterok.</th> <th>E.coli</th> <th>Enterok.</th> <th>E.coli</th> <th>Enterok.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>22</td> <td>25</td> <td>9</td> <td>100</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>170</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>46</td> <td>1</td> <td>43</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>40</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Näyte	v. 2007		v. 2008		v. 2009		v. 2010		E.coli	Enterok.	E.coli	Enterok.	E.coli	Enterok.	E.coli	Enterok.	1.	22	25	9	100	1	4	170	4	2.	1	3	2	1	5	5	4	15	3.	9	10	3	1	46	1	43	29	4.			12	6	4	40		
Näyte	v. 2007		v. 2008		v. 2009		v. 2010																																															
	E.coli	Enterok.	E.coli	Enterok.	E.coli	Enterok.	E.coli	Enterok.																																														
1.	22	25	9	100	1	4	170	4																																														
2.	1	3	2	1	5	5	4	15																																														
3.	9	10	3	1	46	1	43	29																																														
4.			12	6	4	40																																																

5.4.1 Edellisten uimakausien uimaveden laatuluokat	
5.4.2 Edellisten uimakausien aikana tehdyt havainnot ja toteutetut hallintatoimenpiteet	Uimavesi on täyttänyt uimavedelle asetetut laatuvaatimukset uimakausina 2008, 2009 ja 2010.
5.5 Syanobakteerien (sinilevä) esiintyminen	Sinilevää ei ole esiintynyt.
5.5.1 Esiintymisen havainnot edeltävinä uimakausina ja toteutetut hallintatoimenpiteet	---
5.5.2 Arvio olosuhteista syanobakteerien esiintymiseen	Sinilevien massaesiintymät ovat keskimääräistä todennäköisimpiä seuraavissa olosuhteissa: Mikäli Linikkalanlammissa on sinilevää
5.5.3 Lajistotutkimukset	---
5.5.4 Toksiinitutkimukset	---
5.6 Makrolevien ja/tai kasviplanktonin haitallisen lisääntymisen todennäköisyys	---
5.7 Sääilmiöiden vaikutukset uimaveden laatuun	Pohjasedimentin sekoittuminen saattaa vähentää näkösyvyyttä. Havupuiden siitepöly saattaa keräytyä lautoiksi vedenpinnalle.

6. KUORMITUSLÄHTEET JA MERKITYKSEN ARVIOINTI

6.1 Jätevesiverkostot	---
6.2 Hulevesijärjestelmät	---
6.3 Uimaveteen vaikuttavat muut pintavedet	---
6.4 Maatalous	---
6.5 Teollisuus	---
6.6 Satamat, vene-, maantie- ja raideliikenne	---
6.7 Eläimet, vesilinnut	---
6.8 Muut lähteet	Ihmisperäinen kuormitus on merkittävä kuormituslähde.

7. LYHYTKESTOISET SAASTUMISTILANTEET

7.1 Arviot odotettavissa olevan lyhytkestoisen saastumisen luonteesta, syistä, esiintymistiheydestä ja kestosta	Ei havaittuja lyhytkestoisia saastumistilanteita
7.2 Lyhytkestoisen saastumisen aikana toteutetut hallintatoimenpiteet ja aikataulu syiden poistamiseksi	---
7.3 Toimenpiteistä vastaavat viranomaiset ja yhteystiedot	Forssan kaupunki Tekninen virasto, Turuntie 18, 30100 Forssa kirjaamo@forssa.fi (03) 41 411 Forssan seudun terveydenhuollon ky Ympäristöterveysasema Haudankorvankatu 2 30300 Forssa (03) 4191 2916 terveysvalvonta@fstky.fi

8. UIMAVESIPROFIILIN LAATIMISEN AJANKOHTA JA TARKISTAMISEN AJANKOHTA

8.1 Uimavesiprofiilin laatimisen ajankohta	Tämä uimavesiprofiili on laadittu helmikuussa 2011
8.2 Uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta *)	

*) Ensimmäinen uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta määräytyy ensimmäisestä uimavesiluokasta uimakauden 2011 jälkeen.