

UIMARANTAPROFIILI

Ypäjänkylän uimala

1 YHTEYSTIEDOT

- 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot
Ypäjän kunta, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä
puh. 02 7626 500
- 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot
Ypäjän kunta, vapaa-aikatoimi
Perttulantie 20, 32100 Ypäjä
puh. 02 7626 500
kunta@ypaja.fi
- 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä
Ympäristöterveysasema
Haudankorvankatu 2
30300 Forssa
03 4191 2916
terveysvalvonta@fstky.fi
- 1.4 Tutkivan laboratorion yhteystiedot
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. laboratorio
Kutalantie 5
13210 Hämeenlinna

2. MAANTIETEELLINEN SIJAINTI

- 2.1 Uimarannan nimi
Ypäjänkylän uimaranta
- 2.2 Uimarannan lyhyt nimi
Ypäjänkylän uimakulju
- 2.3 ID-tunnus
- 2.4 Osoitetiedot
Ypäjänkyläntie 868, 32140 Ypäjä as
- 2.5 Koordinaatit
- 2.6 Kartta
- 2.7 Valokuvat



3. UIMARANNAN KUVAUS

3.1 Vesityyppi

Sameahko, pieni pohjavesilampi

3.2 Rantatyyppi

Uimalammen alue loivasti syvenevää, hiekkapohjaista rantaa. Ei vesikasvillisuutta.

3.3 Rantavyöhykkeen ja lähiympäristön kuvaus

Ranta-alue avointa maastoa. Lammen lähistöllä sijaitsee nuorisoseurojen talo, lammen vieritse kulkee Ypäjäntie lammen takamaasto on pensaikkoa.

3.4 Veden syvyyden vaihtelut

Uimalammen syvyys on keskellä lampea n. 2 metriä.

3.5 Uimarannan pohjan laatu

Hiekkapohja

3.6 Uimarannan varustetaso

Pukukopit N/M

Pelastusrengas

Jäteastia

Lapsille sopiva leikkipaikka

Parkkipaikka

Lentopallokenttä

3.7 Uimareiden määrä

Normaali määrä 20 henkilöä/päivä

Ruuhkaiset päivät 40 henkilöä/päivä

3.8 Uimavalvonta

Ei valvontaa

4. SIJAINIVESISISTÖ

4.1 Vesistön nimi

Ypäjäntien uimala

4.2 Vesistöalue

4.3 Vesienhoitoalue

VHA3 Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue

4.4 Biologiset ja kemialliset ominaisuudet

Näkösyvyys (m)

Sameus (FTU)

pH

Chl-a (mg/m³)

kok.P (mg/m³)

kok.N (mg/m³)

4.5 Hydrologiset ominaisuudet

Viipymä

Ei tiedossa; hidas viipymä – lammessa ei tulo- eikä lähtöpuroja

Veden korkeus

Pinnankorkeuden vaihtelu pientä

Virtaama

Ei virtaamaa

Yhteys pohjaveteen

4.6 Pintavesien leväseuranta

Aistinvaraisten näytteenottojen yhteydessä

5. UIMAVEDEN LAATU

5.1 Uimaveden laadun seurantakohdan sijainti

Uimaranta

5.1.1 Näytteenottotiheys uimakautena

Kolme kertaa kesässä

5.1.2 Edellisten uimakausien tulokset ja uimavesien laatuluokat

Uimaranta	Päivämäärä	E.coli MPN/100 ml	Suolistoperäiset enterokokit pmyl/100 ml	Sinilevien esiintyminen Aistinvarainen havainto
Ypäjänykylän uimala	29.7.2008	1	0	0
	2.6.2009	0	1	0
	30.6.2009	170	22	0
	5.8.2009	3	120	0
	2.6.2010	1	1	0
	30.6.2010	4	2	0
	28.7.2010	31	28	0

Raja-arvot sisämaassa E.coli < 1000 MNP/100 ml, enterokokit < 400 pmy/100 ml

Aistinvarainen sinilevähavainto; 0 = ei havaittu sinileviä, 1 = levää vähän, 2 = levää runsaasti, 3 = levää erittäin runsaasti

5.1.3 Edellisten uimakausien aikana tehdyt havainnot ja toteutetut toimenpiteet

Uimavesi on täyttänyt uimavedelle asetetut laatuvaatimukset uimakausina 2008, 2009 ja 2010

5.2 Syanobakteerien (sinilevä) esiintyminen

5.2.1 Esiintymisen havainnot edeltävinä uimakausina/toimenpiteet

Ei havaintoja sinilevien massaesiintymisistä

5.2.2 Arvio olosuhteista syanobakteerien esiintymiseen

Pitkien lämpimien kausien aikana saattaa esiintyä

5.2.3 Lajistotutkimukset

Ei lajistotutkimuksia

- 5.3 Sääilmiöiden vaikutukset uimaveden laatuun
Uimalampi ei ole herkkä sääilmiöiden aiheuttamille muutoksille.

6 KUORMITUSLÄHTEET

- 6.1 Jätevesiverkostot
Uimarannan läheisyydessä nuorisoseurojentalon jätevesijärjestelmä
- 6.3 Muut pintaveden vaikuttavat pintavedet
Ypjäнкylän uimalaan ei laske virtavesiä.
- 6.4 Maatalous
Uimala sijaitsee maatalousmaan valuma-alueella.
- 6.5 Teollisuus
Valuma-alueella ei ole teollisuustoimintaa
- 6.6 Satama, vene-, maantie- ja raideliikenne
Ei vesiliikennettä Ypjäнкyläntien liikennemelu ulottuu uimarantaan
- 6.7 Eläimet, vesilinnut
Alueella ei pesi/ruokaile vesilintuja

7. LYHYTKESTOISET SAASTUMISTILANTEET

- 7.1 Arviot lyhytkestoisen saastumisen luonteesta, syistä, esiintymistiheydestä ja kestosta
Ei havaittuja lyhytkestoisia saastumistilanteita
- 7.2 Lyhytkestoisen saastumisen vuoksi toteutetut hallintatoimenpiteet ja aikataulusyiden poistamiseksi
Ei toimenpiteitä
- 7.3 Toimenpiteistä vastaavien viranomaisten yhteystiedot

Ypjäң kunta, ympäristönsuojelu
Perttulantie 20, 32100 Ypjäң
02 7626 500
kunta@ypaja.fi

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä
Ympäristöterveysasema
Haudankorvankatu 2
30300 Forssa
03 4191 2916
terveysvalvonta@fstky.fi

8. UIMAVESIPROFIILIN LAATIMISAJANKOHTA JA TARKISTAMISEN AJANKOHTA

- 8.1 Uimavesiprofiilin laatimisen ajankohta
Laadittu syyskuussa 2010
- 8.2 Uimavesiprofiilin tarkistamisen ajan kohta

Ensimmäinen uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta määräytyy ensimmäisestä uimavesiluokasta uimakauden 2011 jälkeen